



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА
№ К-03-372 от «20» декабря 2019г.

Состав Контрольного комитета	Председатель КК	Савицкая Татьяна Владимировна
	Член КК	Нохрин Денис Вадимович
	Член КК	Егоров Евгений Александрович
Секретарь	Бондаренко Елена Анатольевна	
Количество членов КК	3	
Фактически присутствовало	3	
Кворум	Имеется (100%)	

Информация об организации (ИП) в отношении которой осуществляется контроль

Наименование организации (ИП)	Общество с ограниченной ответственностью "ЗаБСтройИнвест"
Место нахождения	672039, г. Чита, ул. Ангарская д. 19 кв. 12
ОГРН (ОГРН ИП)	1057536121103
ИНН	7536065250

Информация о проверке

Дата начала проверки	11.12.2019
Акт проверки (дата)	20.12.2019
Вид проверки	Внеплановая
Нарушения выявлены	Выявлены

Информация о выявленных нарушениях

Описание нарушения		Нормативно-правовое обоснование
1. Допущена просрочка выполнения работ по договорам № Д/КР/2019-61 от 06.06.2019, № Д/КР/2019-75 от 04.07.2019, п. 2.3 Документы об изменении сроков окончания работ по договорам не представлены.		(Гл.2, п. 2.2.4., Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07).
Член СРО АИК с результатами проверки		Согласен
Указать причины несогласия по результатам осуществленной проверки	нет	
Прочая информация	нет	

Информация о соответствии требованиям внутренних документов СРО АИК

По результатам проведенной проверки установлено, что член СРО АИК	Не соответствует	установленным внутренним требованиям СРО АИК
---	------------------	--

Причины несоответствия

Гл.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.4, п. 2.2.5, Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07)
п. 6.1 Положения о членстве СРО АИК (шифр: ОС-06).

Заключение (решение) Контрольного комитета:

Необходимость применения к члену мер дисциплинарного воздействия	имеется
Рекомендуемая мера дисциплинарной ответственности	Устранить выявленные нарушения
Необходимость передачи материалов проверки в Дисциплинарный комитет	имеется
Передать материалы проверки на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.	
Особые отметки	
отсутствуют	
Председатель КК	Т.В. Савицкая
Секретарь КК	Е.А. Бондаренко



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА
№ К-03-371 от «20» декабря 2019г.

Состав Контрольного комитета	Председатель КК	Савицкая Татьяна Владимировна
	Член КК	Нохрин Денис Вадимович
	Член КК	Егоров Евгений Александрович
Секретарь	Бондаренко Елена Анатольевна	
Количество членов КК	3	
Фактически присутствовало	3	
Кворум	Имеется (100%)	

Информация об организации (ИП) в отношении которой осуществляется контроль	
Наименование организации (ИП)	Общество с ограниченной ответственностью "Регион-Строй"
Место нахождения	672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. 9 января, д. 24, пом. 1
ОГРН (ОГРН ИП)	1057536106044
ИНН	7536063799

Информация о проверке	
Дата начала проверки	12.12.2019
Акт проверки (дата)	20.12.2019
Вид проверки	Внеплановая
Нарушения выявлены	Выявлены

Информация о выявленных нарушениях		
Описание нарушения	Нормативно-правовое обоснование	
1. Допущена просрочка выполнения работ по договору № Д/КР/2019-70 от 22.06.2019 п. 2.3 Документы об изменении сроков окончания работ по договору не представлены.	(Гл.2, п. 2.2.4., Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07).	
2. ООО «Регион-Строй» не подтвердило наличие специалистов в штате по основному месту работы, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ	(п. 2.2.1, п. 2.2.2 Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07), п. 6.1 Положения о членстве СРО АИК (шифр: ОС-06).	
Член СРО АИК с результатами проверки		Согласен
Указать причины несогласия по результатам осуществленной проверки	нет	
Прочая информация	В акт проверки от 20.12.2019г. ООО «Регион-Строй» предлагает: информацию по данным нарушениям представить на заседании дисциплинарного комитета.	

Информация о соответствии требованиям внутренних документов СРО АИК		
По результатам проведенной проверки установлено, что член СРО АИК	Не соответствует	установленным внутренним требованиям СРО АИК

Причины несоответствия	
Гл.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.4, п. 2.2.5, Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07) п. 6.1 Положения о членстве СРО АИК (шифр: ОС-06).	



Заключение (решение) Контрольного комитета:		
Необходимость применения к члену мер дисциплинарного воздействия		имеется
Рекомендуемая мера дисциплинарной ответственности	Приостановить право на строительство до полного устранения выявленных нарушений	
Необходимость передачи материалов проверки в Дисциплинарный комитет		имеется
Передать материалы проверки на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.		
Особые отметки		
отсутствуют		
Председатель КК		Т.В. Савицкая
Секретарь КК		Е.А. Бондаренко



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА
№ К-03-370 от «20» декабря 2019г.

Состав Контрольного комитета	Председатель КК	Савицкая Татьяна Владимировна
	Член КК	Нохрин Денис Вадимович
	Член КК	Егоров Евгений Александрович
Секретарь	Бондаренко Елена Анатольевна	
Количество членов КК	3	
Фактически присутствовало	3	
Кворум	Имеется (100%)	

Информация об организации (ИП) в отношении которой осуществляется контроль

Наименование организации (ИП)	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Кит"
Место нахождения	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Недорезова, д. 42, кв. 36
ОГРН (ОГРН ИП)	1137536001096
ИНН	7536133460

Информация о проверке

Дата начала проверки	12.12.2019
Акт проверки (дата)	18.12.2019
Вид проверки	Внеплановая
Нарушения выявлены	Выявлены

Информация о выявленных нарушениях

Описание нарушения	Нормативно-правовое обоснование
1. ООО «Строй Кит» не имеет на данный момент в штате по основному месту работы специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ	(п. 2.2.1, п. 2.2.2 Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07), п. 6.1 Положения о членстве СРО АИК (шифр: ОС-06).
Член СРО АИК с результатами проверки	Согласен
Указать причины несогласия по результатам осуществленной проверки	нет
Прочая информация	В акте проверки от 18.12.2019г. ООО «Строй Кит» вносит пояснение, что актуальную информацию по специалисту предоставят.

Информация о соответствии требованиям внутренних документов СРО АИК

По результатам проведенной проверки установлено, что член СРО АИК	Не соответствует	установленным внутренним требованиям СРО АИК
---	------------------	--

Причины несоответствия

Гл.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2 Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07), п. 6.1 Положения о членстве СРО АИК (шифр: ОС-06).

Заключение (решение) Контрольного комитета:

Необходимость применения к члену мер дисциплинарного воздействия	имеется
Рекомендуемая мера дисциплинарной ответственности	Устранить выявленные нарушения
Необходимость передачи материалов проверки в Дисциплинарный комитет	имеется
Передать материалы проверки на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.	

Особые отметки

отсутствуют

Председатель КК		Т.В. Савицкая
Секретарь КК		Е.А. Бондаренко



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА
№ К-03-369 от «20» декабря 2019г.

Состав Контрольного комитета	Председатель КК	Савицкая Татьяна Владимировна
	Член КК	Нохрин Денис Вадимович
	Член КК	Егоров Евгений Александрович
Секретарь	Бондаренко Елена Анатольевна	
Количество членов КК	3	
Фактически присутствовало	3	
Кворум	Имеется (100%)	
Информация об организации (ИП) в отношении которой осуществляется контроль		
Наименование организации (ИП)	Общество с ограниченной ответственностью "Стройком"	
Место нахождения	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 71	
ОГРН (ОГРН ИП)	1037550044025	
ИНН	7534017821	
Информация о проверке		
Дата начала проверки	11.12.2019	
Акт проверки (дата)	17.12.2019	
Вид проверки	Внеплановая	
Нарушения выявлены	Выявлены	
Информация о выявленных нарушениях		
Описание нарушения		Нормативно-правовое обоснование
Допущена просрочка выполнения работ по договорам (п. 2.3): №Д/КР/2019-19 от 15.03.2019; №Д/КР/2019-42 от 16.04.2019; №Д/КР/2019-44 от 29.04.2019; №Д/КР/2019-81 от 17.07.2019; №Д/КР/2019-88 от 01.08.2019; №Д/КР/2019-94 от 07.08.2019; №Д/КР/2019-97 от 08.08.2019. Документы об изменении сроков окончания работ по договорам не представлены.		(Гл.2, п. 2.2.4., Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07).
Член СРО АИК с результатами проверки		Согласен
Указать причины несогласия по результатам осуществленной проверки	нет	
Прочая информация	нет	
Информация о соответствии требованиям внутренних документов СРО АИК		
По результатам проведенной проверки установлено, что член СРО АИК	Не соответствует	установленным внутренним требованиям СРО АИК
Причины несоответствия		
Гл.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.4, п. 2.2.5, Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07)		
Заключение (решение) Контрольного комитета:		
Необходимость применения к члену мер дисциплинарного воздействия	имеется	
Рекомендуемая мера дисциплинарной ответственности	Устранить выявленные нарушения	
Необходимость передачи материалов проверки в Дисциплинарный комитет	имеется	
Передать материалы проверки на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.		
Особые отметки		
отсутствуют		
Председатель КК		Т.В. Савицкая
Секретарь КК		Е.А. Бондаренко



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА
№ К-03-368 от «20» декабря 2019г.

Состав Контрольного комитета	Председатель КК	Савицкая Татьяна Владимировна
	Член КК	Нохрин Денис Вадимович
	Член КК	Егоров Евгений Александрович
Секретарь	Бондаренко Елена Анатольевна	
Количество членов КК	3	
Фактически присутствовало	3	
Кворум	Имеется (100%)	

Информация об организации (ИП) в отношении которой осуществляется контроль	
Наименование организации (ИП)	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"
Место нахождения	672018, Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальская, д. 5, офис 13
ОГРН (ОГРН ИП)	1097536000132
ИНН	7536098449


Информация о проверке	
Дата начала проверки	13.12.2019
Акт проверки (дата)	17.12.2019
Вид проверки	Внеплановая
Нарушения выявлены	Выявлены

Информация о выявленных нарушениях		
Описание нарушения	Нормативно-правовое обоснование	
1. Допущена просрочка выполнения работ по договорам (п.2.3): № Д/КР/2019-115 от 17.09.2019; № Д/КР/2019-101 от 14.08.2019; № Д/КР/2019-56 от 22.05.2019;	(Гл.2, п. 2.2.4., Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07).	
2. Имеется превышение фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров.	(п. 2.2.5, Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07)	
3. ООО «Вектор» не подтвердило наличие по основному месту работы специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ	(п. 2.2.1, п. 2.2.2 Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07), п. 6.1 Положения о членстве СРО АИК (шифр: ОС-06).	
Член СРО АИК с результатами проверки		Согласен
Указать причины несогласия по результатам осуществленной проверки	нет	
Прочая информация	В акте проверки от 17.12.2019г. ООО «Вектор» вносит объяснение, что материалы по данным нарушениям будут представлены на заседании дисциплинарного комитета.	

Информация о соответствии требованиям внутренних документов СРО АИК		
По результатам проведенной проверки установлено, что член СРО АИК	Не соответствует	установленным внутренним требованиям СРО АИК

Причины несоответствия	
Гл.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.4, п. 2.2.5, Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07) п. 6.1 Положения о членстве СРО АИК (шифр: ОС-06).	



Заключение (решение) Контрольного комитета:		
Необходимость применения к члену мер дисциплинарного воздействия		имеется
Рекомендуемая мера дисциплинарной ответственности	Приостановить право на строительство до полного устранения выявленных нарушений	
Необходимость передачи материалов проверки в Дисциплинарный комитет		имеется
Передать материалы проверки на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.		
Особые отметки		
отсутствуют		
Председатель КК		Т.В. Савицкая
Секретарь КК		Е.А. Бондаренко



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА
№ К-03-367 от «20» декабря 2019г.

Состав Контрольного комитета	Председатель КК	Савицкая Татьяна Владимировна
	Член КК	Нохрин Денис Вадимович
	Член КК	Егоров Евгений Александрович
Секретарь	Бондаренко Елена Анатольевна	
Количество членов КК	3	
Фактически присутствовало	3	
Кворум	Имеется (100%)	

Информация об организации (ИП) в отношении которой осуществляется контроль	
Наименование организации (ИП)	Общество с ограниченной ответственностью "Атлант"
Место нахождения	672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Селенгинская, д. 16
ОГРН (ОГРН ИП)	1077536008956
ИНН	7536083354

Информация о проверке	
Дата начала проверки	09.12.2019
Акт проверки (дата)	17.12.2019
Вид проверки	Внеплановая
Нарушения выявлены	Выявлены

Информация о выявленных нарушениях	
Описание нарушения	Нормативно-правовое обоснование
1. Допущена просрочка выполнения работ по договору № Д/КР/2019-85 от 22.07.2019 п. 2.3 Документы об изменении сроков окончания работ по договору не представлены.	(Гл.2, п. 2.2.4., Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07).
2. ООО Атлант не имеет на данный момент в штате по основному месту работы специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ	(п. 2.2.1, п. 2.2.2 Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07), п. 6.1 Положения о членстве СРО АИК (шифр: ОС-06).
Член СРО АИК с результатами проверки	
Согласен	
Указать причины несогласия по результатам осуществленной проверки	нет
Прочая информация	Представлено письмо вх. №1013 от 13.12.2019 о подготовке документов на специалиста Новоселову Е.В. , сведения о которой будут включены в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ

Информация о соответствии требованиям внутренних документов СРО АИК		
По результатам проведенной проверки установлено, что член СРО АИК	Не соответствует	установленным внутренним требованиям СРО АИК

Причины несоответствия	
Гл.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.4, п. 2.2.5, Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07) п. 6.1 Положения о членстве СРО АИК (шифр: ОС-06).	



Заключение (решение) Контрольного комитета:		
Необходимость применения к члену мер дисциплинарного воздействия		имеется
Рекомендуемая мера дисциплинарной ответственности	Устранить выявленные нарушения	
Необходимость передачи материалов проверки в Дисциплинарный комитет		имеется
Передать материалы проверки на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.		
Особые отметки		
отсутствуют		
Председатель КК		Т.В. Савицкая
Секретарь КК		Е.А. Бондаренко



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА
№ К-03-366 от «20» декабря 2019г.

Состав Контрольного комитета	Председатель КК	Савицкая Татьяна Владимировна
	Член КК	Нохрин Денис Вадимович
	Член КК	Егоров Евгений Александрович
Секретарь	Бондаренко Елена Анатольевна	
Количество членов КК	3	
Фактически присутствовало	3	
Кворум	Имеется (100%)	

Информация об организации (ИП) в отношении которой осуществляется контроль	
Наименование организации (ИП)	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Гранит"
Место нахождения	672014, Забайкальский край, г. Чита, ул.Ленина, д.17, пом. 8, кабинет 4
ОГРН (ОГРН ИП)	1057536067940
ИНН	7536060389

Информация о проверке	
Дата начала проверки	10.12.2019
Акт проверки (дата)	17.12.2019
Вид проверки	Внеплановая
Нарушения выявлены	Выявлены

Информация о выявленных нарушениях	
Описание нарушения	Нормативно-правовое обоснование
Допущена просрочка выполнения работ по договорам (п. 2.3): №Д/КР/2019-40 от 10.04.2019; № Д/КР/2019-48 от 08.05.2019; №Д/КР/2019-50 от 08.05.2019; № Д/КР/2019-51 от 08.05.2019; №Д/КР/2019-63 от 14.06.2019; № Д/КР/2019-86 от 30.07.2019; №Д/КР/2019-92 от 07.08.2019; № Д/КР/2019-93 от 07.08.2019; №Д/КР/2019-96 от 08.08.2019; № Д/КР/2019-99 от 08.08.2019; №Д/КР/2019-113 от 12.09.2019. Документы об изменении сроков окончания работ по договорам не представлены.	(Гл.2, п. 2.2.4., Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07).
Член СРО АИК с результатами проверки	
Согласен	
Указать причины несогласия по результатам осуществленной проверки	нет
Прочая информация	нет

Информация о соответствии требованиям внутренних документов СРО АИК		
По результатам проведенной проверки установлено, что член СРО АИК	Не соответствует	установленным внутренним требованиям СРО АИК

Причины несоответствия	
Гл.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.4, п. 2.2.5, Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07)	



Заключение (решение) Контрольного комитета:		
Необходимость применения к члену мер дисциплинарного воздействия		имеется
Рекомендуемая мера дисциплинарной ответственности	Устранить выявленные нарушения	
Необходимость передачи материалов проверки в Дисциплинарный комитет		имеется
Передать материалы проверки на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.		
Особые отметки		
отсутствуют		
Председатель КК		Т.В. Савицкая
Секретарь КК		Е.А. Бондаренко



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА
№ К-03-365 от «20» декабря 2019г.

Состав Контрольного комитета	Председатель КК	Савицкая Татьяна Владимировна
	Член КК	Нохрин Денис Вадимович
	Член КК	Егоров Евгений Александрович
Секретарь	Бондаренко Елена Анатольевна	
Количество членов КК	3	
Фактически присутствовало	3	
Кворум	Имеется (100%)	

Информация об организации (ИП) в отношении которой осуществляется контроль	
Наименование организации (ИП)	Общество с ограниченной ответственностью "Микс Строй"
Место нахождения	672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. 2-я Малая, д. 18
ОГРН (ОГРН ИП)	1087536010660
ИНН	7536097903

Информация о проверке	
Дата начала проверки	09.12.2019
Акт проверки (дата)	16.12.2019
Вид проверки	Внеплановая
Нарушения выявлены	Выявлены

Информация о выявленных нарушениях		
Описание нарушения		Нормативно-правовое обоснование
Допущена просрочка выполнения работ по договору № Д/КР/2019-116 от 17.09.2019г. Не представлены документы в связи с изменением календарного графика работ по договору.		(Гл.2, п. 2.2.4., Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07).
Член СРО АИК с результатами проверки		Согласен
Указать причины несогласия по результатам осуществленной проверки	нет	
Прочая информация	Представлено ООО «Микс Строй» сопроводительное письмо вх.№999 от 09.12.2019 г. с разъяснением о договорах по выполнению сроков.	

Информация о соответствии требованиям внутренних документов СРО АИК		
По результатам проведенной проверки установлено, что член СРО АИК	Не соответствует	установленным внутренним требованиям СРО АИК
Причины несоответствия		
Гл.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.4, п. 2.2.5, Положения о контроле за деятельностью членов СРО АИК (шифр: ОС-07)		

Заключение (решение) Контрольного комитета:		
Необходимость применения к члену мер дисциплинарного воздействия		имеется
Рекомендуемая мера дисциплинарной ответственности	Устранить выявленные нарушения	
Необходимость передачи материалов проверки в Дисциплинарный комитет		имеется
Передать материалы проверки на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.		
Особые отметки		
отсутствуют		
Председатель КК		Т.В. Савицкая
Секретарь КК		Е.А. Бондаренко